

Куда 111033, г. Москва, ул. Золотороджский вал, д. 34, стр. 6
Кому Генеральному директору ООО «Континентал Аутомотив Рус»
А.Д. Богданову
Копия
На факс Dmitry.Burtsev@continental-corporation.com
От
Кас. Установка тахографа на автомобиль Урал

Исх. № *79-78-1237*
Дата *26.10.2015*
На № Б/Н
Дата 07.10.2015 г.

Уважаемый Артём Дмитриевич!

На Ваш запрос от 07.10.15 сообщаем, что установка технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографов) на ТС производства ОАО «АЗ «УРАЛ» осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

В соответствии с ТР ТС 018/2011, тахографы DTСO 3283. 3283.1210001006 и датчики движения KITAS2+ соответствуют предъявляемым требованиям компании ОАО «АЗ «УРАЛ».

Совместимость и работоспособность цифровых тахографов VDO™ и датчиков движения KITAS 2+ со штатным электрооборудованием ТС подтверждается результатами испытаний от 19.02.2014 г.

ОАО «АЗ «УРАЛ» допускает эксплуатацию выпущенных автомобилей с цифровыми тахографами DTСO 3283.1210001006 и датчиками движения KITAS2+ в гарантийный и послегарантийный периоды и подтверждает полное взаимодействие вышеуказанных компонентов с бортовым электрооборудованием.

В случае эксплуатации автомобилей с не одобренными компонентами в гарантийный и после гарантийный период, при возникновении ситуаций связанных с поломками, отказами работоспособности систем, ДТП и т.д., вина будет возложена на собственника автомобиля/дилерский центр установивший не одобренный компонент.

Главный конструктор по
коммерческой технике –
директор ИКЦ



А.М. Захарик